

Форма утверждена

Приказом от _____ № _____

АО «КСК»

(наименование организации)

ЭИЛ

(структурное подразделение)

(наименование организации-подрядчика)

Утверждаю результаты проведенного осмотра

Генеральный директор

С.Ю. Мурадов

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

(дата)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ на списание основного средства (оборудования)

Номер документа

Дата составления

Место нахождения основного средства
(оборудования)

г. Кисловодск Одесская 3

(адрес, здание, сооружение, помещение)

На основании приказа от _____

№ _____

утверждена комиссия в составе:

председатель комиссии:

Технический директор

(должность)

Кузнецов Д.А.

(Ф.И.О.)

члены комиссии:

Главный бухгалтер

(должность)

Краснопольский С.В.

(Ф.И.О.)

Начальник ЭИЛ

(должность)

Кобляков В.М.

(Ф.И.О.)

Начальник ПТО

(должность)

Звягинцев М.И.

(Ф.И.О.)

Сведения об осматриваемом основном средстве (оборудовании):

Электроработатория № А 920 КС

(наименование, марка, модель, инвентарный номер, технические параметры)

Дата изготовления (приобретения)

Дата ввода в эксплуатацию

Обнаруженные в ходе осмотра дефекты:

Обнаруженные дефекты	Способ устранения дефектов	Кол-во	Ед. изм.	Причины невозможности устранения дефектов
1. АИИ-70 п.у №2743 тр-р 352. Повреждены обмотки пульта управления.	ЛАТР 1957г производства	1	Шт	Снято с производства
2. Разбиты изоляторы трансформатора прожига.	Замена изоляторов	3	Шт	
3. Расплавлены контакты переключателя напряжения и тока.	Замена контактов	6	Шт	
4. Повреждены обмотки генератора низкой частоты.	Замена генератора	1	Шт	
5. Повреждены контакты	Замена контактов	3	Шт	

разрядников.	С медных на металло- керамические			
6. Выгорели контакты переключателя положений: заземлено; испытательное напряжение; прожиг; дожиг;	Замена контактов	6	шт	Снято с производства
7. Пробыты высоковольтные защитные сопротивления типа С5-43- 160 Вт 10кОм, 4 шт.	Замена сопротивлений	4	шт	
8. Вышел из строя теристорный регулятор напряжения РН 163.	Ремонт	1	шт	
9. Нарушена целостность изолятора высоковольтного конденсатора.	Замена конденсатора	1	шт	
10. Частично повреждена изоляция силовой части внутренней электропроводки.	Демонтаж старой проводки и монтаж новой.	-	-	
11. Неисправно реле типа РБП РФ4.	Замена	1	шт	
12. Неисправен блок управления акустикой (автоматический режим).	Ремонт: «Логика» Т 302, «Логика» Т 406.	5	шт	Сняты с производства

Подтверждаем результаты проведенного осмотра:

Председатель
комиссии:

Технический директор

(должность)

Члены комиссии:

Главный бухгалтер

(должность)

Начальник ЭИЛ

(должность)

Начальник ПТО

(должность)

Кузнецов Д.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Краснопольский С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Кобляков В.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Звягинцев М.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)